

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Se recomienda LOCTITE® O-RING MAKING KIT para hacer juntas tóricas de alto rendimiento de repuesto en menos de un minuto. Es ideal como complemento del inventario de juntas tóricas existente para eliminar situaciones de falta de existencias o como un práctico kit de reparación de campo.



Contenido:

- ☐ ADHESIVO INSTANTÁNEO LOCTITE® 404™ - 3 oz.
- ☐ LOCTITE MR 6222 solución impermeable- 1 oz.
- ☐ LOCTITE SF 75326 DISOLVENTE DE LIMPIEZA- 1 oz.
- ☐ Accesorio de junta tórica
- ☐ Cuchilla de afeitar
- ☐ Culata de cordón de Buna N (3/32", 1/8", 3/16", 1/4")

APLICACIONES TÍPICAS

- ☐ Sellos de bomba
- ☐ Sellos de tubería con bridas
- ☐ Sellos al vacío
- ☐ Sellos de forma irregular

* No recomendado para juntas tóricas dinámicas

INSTRUCCIONES DE USO

Lea detenidamente antes de abrir el paquete.

1. Retire la película protectora de aceite de la cuchilla de corte antes de usarla.
2. **Determine la longitud del cable** requerido colocando el cable en la ranura o alrededor del eje donde se requiere el sello y marque el cable. Agregue 1/4" más allá de la marca y corte el cordón. (Un corte preliminar es suficiente en este punto)
3. **Cuadre los extremos del cordón** utilizando el accesorio suministrado. Inserte el cable en el orificio del diámetro adecuado y detenga el cable del otro lado con el dedo. Sosteniendo el cable en ángulo recto con el accesorio, inserte la cuchilla de corte en la ranura en la parte superior del accesorio y corte el cable. Repita este procedimiento para cuadrar el otro extremo del cable.
4. Aplicar conjunto rápido™ 404 Pega con moderación a un extremo del cable.
5. Inmediatamente, usando la ranura en V adecuada en el extremo del accesorio de empalme, coloque dos extremos del cable en la ranura, deslice los extremos hasta que entren en contacto y sosténgalo firmemente durante 30 segundos.
6. Para eliminar el exceso de adhesivo, aplique Clean-up Solvent en un paño y limpie a la junta. No sumerja la unión en solvente.
7. Para sellar a prueba de agua, aplique una capa delgada de Solución Impermeabilizante de Loctite a la línea de unión.

PROPIEDADES DEL MATERIAL CORDÓN

Característica	Valor típico
Dureza, orilla A	70 +/- 5
Clase SAE 120 R	

PROPIEDADES ADHESIVAS

Propiedad	Típico Valor
Gravedad específica a 25°C (cP)	1.09
Tiempo de curado, segundos	<5

INFORMACIÓN GENERAL

Este producto no se recomienda para su uso en oxígeno puro y / o sistemas ricos en oxígeno y no debe seleccionarse como sellador para cloro u otros materiales oxidantes fuertes.

Para obtener información sobre la manipulación segura de este producto, consulte la Hoja de datos de seguridad del material (MSDS).

Almacenamiento

Idealmente, el producto debe almacenarse en un lugar fresco y seco en recipientes sin abrir a una temperatura entre 8°C.°C hasta 28°C (46°F hasta 82°F) a menos que se indique lo contrario. El almacenamiento óptimo se encuentra en la mitad inferior de este rango de temperatura. El producto está diseñado para una sola aplicación y cualquier cinta no utilizada no sería adecuada para su uso en una fecha futura.

Rangos de datos

Los datos contenidos en este documento pueden informarse como un valor y / o rango típicos. Los valores se basan en datos de prueba reales y se verifican periódicamente.

Nota

Los datos contenidos en este documento se proporcionan solo con fines informativos y se consideran fiables. No podemos asumir la responsabilidad de los resultados obtenidos por otros sobre cuyos métodos no tenemos control. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad para el propósito del usuario de cualquier método de producción mencionado en este documento y adoptar las precauciones que sean aconsejables para la protección de la propiedad y de las personas contra cualquier peligro que pueda estar involucrado en el manejo y uso de los mismos. A la luz de lo anterior, Henkel

Corporation renuncia específicamente a todas las garantías expresas o implícitas, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular, que surjan de la venta o uso de Henkel

Productos de la corporación. Henkel Corporation rechaza específicamente cualquier responsabilidad por daños consecuentes o incidentales de cualquier tipo, incluida la pérdida de beneficios. La discusión en este documento de varios procesos o composiciones no debe interpretarse como una representación de que están libres de la dominación de patentes propiedad de otros o como una licencia bajo cualquier patente de Henkel Corporation que pueda cubrir dichos procesos o composiciones. Recomendamos que cada posible usuario pruebe su aplicación propuesta antes de un uso repetitivo, utilizando estos datos como guía. Una o más patentes o solicitudes de patentes estadounidenses o extranjeras pueden cubrir este producto.

NO PARA LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO.

LOS DATOS TÉCNICOS CONTENIDOS AQUÍ ESTÁN DESTINADOS ÚNICAMENTE COMO REFERENCIA.

PÓNGASE EN CONTACTO CON EL DEPARTAMENTO DE CALIDAD DE HENKEL CORPORATION PARA OBTENER ASISTENCIA Y RECOMENDACIONES SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DE ESTE PRODUCTO.

COLINA ROCOSA, CTFAX: +1 (860) -571-5473

DUBLÍN, IRLANDA FAX: + 353- (1) -451 - 9959